

様式1_危険箇所一覧

通学路の危険箇所報告一覧

2022年3月31日現在

番号	学校別番号	学校名	路線名	危険箇所の住所等	利用児童生徒数	危険である内容	学校からの対策要望	改善年	対策内容
1	10115	息栖小学校	国道124号	神栖市平泉2780	50名	旧国道124号の学校敷地沿いには歩道があるが、北側の外れから歩道がなくなり、さらに見通しが悪く危険である。雨天時は送迎も多く児童館へ向かう児童も多く危険である。	学校でも裏門を通るように指導はしているが、なかなか徹底していない。ガードレールやラバーポールを設置等をお願いしたい。	2021年	ガードレールやラバーポールの設置は難しいため、外側線の引き直しを実施。
2	10411	大野原小学校	市道8-0339号線	神栖市大野原中央2丁目1-8	300名	本校の通用門で、職員・児童の送迎等で多くの車の出入りがある。幅が狭く車の出入りが困難であり、塀があるため見通しも非常に悪く、児童の歩行が危険である。	道路反対側に大型ミラーの設置を希望します。	2021年	カーブミラー設置済み。
3	10412	大野原小学校	市道8-0339号線	神栖市大野原2丁目6-4	200名	以前はテナントとその駐車場になっていたが、取り壊され、現在は分譲地になっている。そのため、ガードレールやブロックが設置されておらず、児童の通行が危険な状態にある。	車道と歩道を区切るためのガードレールやブロック、ポール等の設置を要望します。	2021年	ラバーポール設置済み。
4	10413	大野原小学校	市道8-1340号線	神栖市大野原中央2丁目1-8付近	150名	本校の裏門側道路で、児童の通行が多くあるが、ガードレールやブロック等がなく、通行時が危険である。特に雨天時は、送迎の車で渋滞が発生し、特に危険になっている。	学校側道路に、車道と歩道を区切るためのガードレールやブロック、ポール等の設置を要望します。	2021年	ラバーポール設置済み。
5	10517	横瀬小学校	市道8-0854号線	神栖市横瀬1156	40名	見通しの悪い交差点の上、路面の止まれの表示が消えかかっているため、出会い頭の事故の危険を感じる。	止まれの表示を塗り直すことと、監視カメラの設置により、不審者や事故回避ができる。	2021年	「止まれ」の再塗装実施済み。防犯カメラについては不可能。
6	10906	波崎西小学校	市道1-2号線	神栖市波崎6395-3	45名	児童の横断の多い箇所である。横断歩道は設置されているが消えかけている。通行する車もスピードを出して通過するため、横断時危険である。	横断歩道の白線を引き直すことによって、運転者が気付きやすくなり、児童の安全確保に繋がると考える。	2021年	再塗装実施済み。
7	10911	波崎西小学校	県道117号線	神栖市波崎4195	17人	道幅が狭く、カーブしているため、信号はあるが、見通しが悪い。県道のため、通行する車のスピードがかなり出ている危険である。	縁石はあるが、横断歩道付近だけでもガードレールがあるとよいと考える。	2021年	ガードレールの設置は困難なので、ラバーポールを設置。
8	10913	波崎西小学校	市道2-15号線	神栖市波崎4113	17人	車のすれ違いも難しいくらいに道幅が狭い。夏季は、雑草も多く、見通しも悪い。	街灯の設置を希望する。	2021年	防犯灯設置済み。

様式1_危険箇所一覧

通学路の危険箇所報告一覧


2022年3月31日現在

番号	学校別番号	学校名	路線名	危険箇所の住所等	利用児童生徒数	危険である内容	学校からの対策要望	改善年	対策内容
9	10914	波崎西小学校	市道2-15号線	神栖市波崎1919	6人	道幅が狭く、カーブしているため、見通しが悪い。人家も少なく、夜は真っ暗になってしまう。道路に草木がはみ出ており、危険である。	街灯の設置、道路にはみ出ている草木の伐採をするよと考える。	2021年	除草済み。 防犯灯設置済み。
10	11211	太田小学校	市道3317号線	神栖市太田589	59名	歩道がない。	歩道の設置により運転者も気づきやすく事故防止に繋がると考える。	2021年	歩道の設置は困難なため、外側線を設置。
11	20217	神栖第二中学校	市道8-0177号線	神栖市平泉東1-56-21	500名	歩道が舗装されておらず、砂利道なので、自転車走行の際危険である。	舗装されることによって、安全に走行できる。	2021年	舗装済み。
12	20218	神栖第二中学校	市道8-0196号線	神栖市平泉東1-64	200名	車道が狭く、通行する車も多くスピードも出して通過するため、車道を自転車走行する際危険である。また、歩道も狭く、歩行者と自転車が通行するのは危険である。	スクールゾーンの設置を希望したい。	2021年	スクールゾーン設置済み。
13	20303	神栖第三中学校	市道6-010号線、 市道8-1031号線、 市道8-0869号線	神栖市知手中央 7丁目1-17 交差点	100名	生徒の横断の多い箇所であるが、横断歩道の設置がない。通行する車もスピードを出して通過するため、横断時危険である。	交差点にカーブミラーを設置することで、横断する生徒に運転者が気付きやすくなり、接触事故を防ぐことができると考えている。	2021年	カーブミラー設置済み。

通学路の危険箇所個票

番号	1
学校別番号	10115
学校名	息栖小学校
路線名	国道124号
危険箇所の住所等	神栖市平泉2780
利用している児童生徒数	50名
危険である内容	旧国道124号の学校敷地沿いには歩道があるが、北側の外れから歩道がなくなり、さらに見通しが悪く危険である。雨天時は送迎も多く児童館へ向かう児童も多く危険である。
学校からの対策要望	学校でも裏門を通るように指導はしているが、なかなか徹底していない。ガードレールやラバーポールの設置等をお願いしたい。
改善年月日	2021年
対策内容	ガードレールやラバーポールの設置は難しいため、外側線の引き直しを実施。

地図



備考

--

通学路の危険箇所個票

番号	2
学校別番号	10411
学校名	大野原小学校
路線名	市道8-0339号線
危険箇所の住所等	神栖市大野原中央2丁目1-8
利用している児童生徒数	300名
危険である内容	本校の通用門で、職員・学童の送迎等で多くの車の出入りがある。幅が狭く車の出入りが困難であり、塀があるため見通しも非常に悪く、児童の歩行が危険である。
学校からの対策要望	道路反対側に大型ミラーの設置を希望します。
改善年月日	2021年
対策内容	カーブミラー設置済み。

地図



備考

--

通学路の危険箇所個票

番号	3
学校別番号	10412
学校名	大野原小学校
路線名	市道8-0339号線
危険箇所の住所等	神栖市大野原2丁目6-4
利用している児童生徒数	200名
危険である内容	以前はテナントとその駐車場になっていたが、取り壊され、現在は分譲地になっている。そのため、ガードレールやブロックが設置されておらず、児童の通行が危険な状態にある。
学校からの対策要望	車道と歩道を区切るためのガードレールやブロック、ポール等の設置を要望します。
改善年月日	2021年
対策内容	ラバーポール設置済み。

地図




備考

--

通学路の危険箇所個票

番号	4
学校別番号	10413
学校名	大野原小学校
路線名	市道8-1340号線
危険箇所の住所等	神栖市大野原中央2丁目1-8付近
利用している児童生徒数	150名
危険である内容	本校の裏門側道路で、児童の通行が多くあるが、ガードレールやブロック等がなく、通行時が危険である。特に雨天時は、送迎の車で渋滞が発生し、特に危険になっている。
学校からの対策要望	学校側道路に、車道と歩道を区切るためのガードレールやブロック、ポール等の設置を要望します。
改善年月日	2021年
対策内容	ラバーポール設置済み。

地図



備考

--

通学路の危険箇所個票

番号	5
学校別番号	10517
学校名	横瀬小学校
路線名	市道8-0854号線
危険箇所の住所等	神栖市横瀬1156
利用している児童生徒数	40名
危険である内容	見通しの悪い交差点の上, 路面の止まれの表示が消えかかっているため, 出会い頭の事故の危険を感じる。
学校からの対策要望	止まれの表示を塗り直すことと, 監視カメラの設置により, 不審者や事故回避ができる。
改善年月日	2021年
対策内容	「止まれ」の再塗装実施済み。防犯カメラについては不可能。

地図




備考

--

通学路の危険箇所個票

番号	6
学校別番号	10906
学校名	波崎西小学校
路線名	市道1-2号線
危険箇所の住所等	神栖市波崎6395-3
利用している児童生徒数	45名
危険である内容	児童の横断の多い箇所である。横断歩道は設置されているが消えかけている。通行する車もスピードを出して通過するため、横断時危険である。
学校からの対策要望	横断歩道の白線を引き直すことによって、運転者が気付きやすくなり、児童の安全確保に繋がると考える。
改善年月日	2021年
対策内容	再塗装実施済み。

地図



備考

--

通学路の危険箇所個票

番号	7
学校別番号	10911
学校名	波崎西小学校
路線名	県道117号線
危険箇所の住所等	神栖市波崎4195
利用している児童生徒数	17人
危険である内容	道幅が狭く、カーブしているため、信号はあるが、見通しが悪い。県道のため、通行する車のスピードがかなり出ていて危険である。
学校からの対策要望	縁石はあるが、横断歩道付近だけでもガードレールがあるとよいと考える。
改善年月日	2021年
対策内容	ガードレールの設置は困難なので、ラバーポールを設置。

地図



備考

--

通学路の危険箇所個票

番号	8
学校別番号	10913
学校名	波崎西小学校
路線名	市道2-15号線
危険箇所の住所等	神栖市波崎4113
利用している児童生徒数	17人
危険である内容	車のすれ違いも難しいくらいに道幅が狭い。夏季は、雑草も多く、見通しも悪い。
学校からの対策要望	街灯の設置を希望する。
改善年月日	2021年
対策内容	防犯灯設置済み。

地図



備考

--

通学路の危険箇所個票

番号	9
学校別番号	10914
学校名	波崎西小学校
路線名	市道2-15号線
危険箇所の住所等	神栖市波崎1919
利用している児童生徒数	6人
危険である内容	道幅が狭く、カーブしているため、見通しが悪い。人家も少なく、夜は真っ暗になってしまふ。道路に草木がはみ出ており、危険である。
学校からの対策要望	街灯の設置、道路にはみ出ている草木の伐採をするとよいと考える。
改善年月日	2021年
対策内容	除草済み。防犯灯設置済み。

地図



備考

--

通学路の危険箇所個票

番号	10
学校別番号	11211
学校名	太田小学校
路線名	市道3317号線
危険箇所の住所等	神栖市太田589
利用している児童生徒数	59名
危険である内容	歩道がない。
学校からの対策要望	歩道の設置により運転者も気づきやすく事故防止に繋がると考える。
改善年月日	2021年
対策内容	歩道の設置は困難なため、外側線を設置。

地図



備考

--

通学路の危険箇所個票

番号	11
学校別番号	20217
学校名	神栖第二中学校
路線名	市道8-0177号線
危険箇所の住所等	神栖市平泉東1-56-21
利用している児童生徒数	500名
危険である内容	歩道が舗装されておらず、砂利道なので、自転車走行の際危険である。
学校からの対策要望	舗装されることによって、安全に走行できる。
改善年月日	2021年
対策内容	舗装済み。

地図




備考

--

通学路の危険箇所個票

番号	12
学校別番号	20218
学校名	神栖第二中学校
路線名	市道8-0196号線
危険箇所の住所等	神栖市平泉東1-64
利用している児童生徒数	200名
危険である内容	車道が狭く、通行する車も多くスピードも出して通過するため、車道を自転車走行する際危険である。また、歩道も狭く、歩行者と自転車が通行するのは危険である。
学校からの対策要望	スクールゾーンの設置を希望したい。
改善年月日	2021年
対策内容	スクールゾーン設置済み。

地図



備考

--

通学路の危険箇所個票

番号	13
学校別番号	20303
学校名	神栖第三中学校
路線名	市道6-010号線, 市道8-1031号線, 市道8-0869号線
危険箇所の住所等	神栖市知手中央7丁目1-17交差点
利用している児童生徒数	100名
危険である内容	生徒の横断の多い箇所であるが、横断歩道の設置がない。通行する車もスピードを出して通過するため、横断時危険である。
学校からの対策要望	交差点にカーブミラーを設置することで、横断する生徒に運転者が気付きやすくなり、接触事故を防ぐことができていると考えている。
改善年月日	2021年
対策内容	カーブミラー設置済み。

地図



備考

--