

質問回答書

令和 3年 8月 10日

件名 3・4(仮称)土合地域交流・保健福祉センター建設工事

番号	図面番号等	質問	回答
1	図面 G-101 内訳 No.139	外構計画図にドライ噴水の表示があり、外構工事⑥雑工作物工において、噴水用ピットとありますが詳細が不明です。 ご指示ください。	マルチスリット側溝(同等品以上)500×600、蓋はRG型(嵩上げタイプ)と同等仕様とします。 施工時に噴水用ピット仕様及び寸法の詳細について、採用噴水設備メーカーと十分に協議をしてください。 (同等仕様及び寸法が確保できる場合は、現場打コンクリートも可になります。)
2	図面 M-027 M-028	耐震性貯水槽本体の仕様材質は鉄製・内外面塗装となっておりますが、今回設置をされる場所は、塩害環境であることからステンレス製とし、外面を塩害塗装・内面を無塗装の方が望ましいのではないのでしょうか。 ご指示ください。	ステンレス製、外面を塩害塗装、内面を無塗装とします。
3	図面 M-015 内訳 No.218	保温化粧ケースの材質ですが、図面では高耐食性溶融亜鉛メッキ鋼板製となっていて、内訳ではSUS製となっております。 どちらが正しいですか。 ご指示ください。	SUS製を正とします。
4	図面 M-033 内訳 No.236	内訳及び図面に燃料貯蔵庫とありますが仕様等が不明です。 材質及び仕様等をご指示ください。	屋上に設ける自家発電装置の横に設ける燃料小出槽です。容量は390L、A重油用、重耐塩塗装とします。

件名 3・4(仮称)土合地域交流・保健福祉センター建設工事

番号	図面番号等	質問	回答
5	図面 M-002 M-028	図面に道路からの給水引き込み50A分岐1箇所、100Aの分岐2箇所の記載がございますが、内訳書に記載がございません。ご指示ください。	給水管の引込については、別途対応とします。
6	A-001・201	仮囲いの高さについて、特記仕様書(1)-02.仮設工事の仮囲いには、2.0mの欄に印されていますが、仮設計画図(1)は、H=3.0mと記載され相違しています。どちらを正と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。	H=3.0mを正とします。
7	A-022・025・026 内訳書 No.58・114	内部階段(1)(2)及びホール吹抜部の手摺仕様について、設計図は、パネル部：ホリカーホネート=4.0と記載されていますが、設計内訳書は、ガラス手摺と記載され相違しています。どちらを正と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。また、内訳書が正の場合は、ガラスの種類・厚み等の詳細をご指示願います。	ホリカーホネート t=4.0を正とします。
8	A-060～062 内訳書 No.37・60・94・116	アルミニウム製建具の額縁の仕様について、設計図面の外部建具表(1)(2)、内部建具表(1)には、基本的にアルミ額縁の仕様となっており、設計内訳書では、木額縁のCL塗装となっています。設計図面を正と考えて宜しいでしょうか。また、AD-5・6・7については、アルミ額縁(ALC)の記載はされていませんが、アルミ額縁と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。	設計図を正とし、アルミ額縁とします。 AD-5.6.7についてもアルミ額縁とします。

件名 3・4(仮称)土合地域交流・保健福祉センター建設工事

番号	図面番号等	質問	回答
9	A-062	<p>ステンス製建具について、額縁に関する記載がされておりましたが、設計の方ではどのようなお考えでしょうか。ご指示願います。</p>	<p>ステンス製とします。 また、特定防火設備該当建具については認定による仕様とします。</p>
10	S-002・010・012・013	<p>型枠工事について、配布された構造図にJF75設計・施工基準(フラットデッキ資料)がありましたが、各伏図を確認しました所、使用範囲についての記載がされておられません。また、構造設計特記仕様書(2)-7.コンクリート工事-(2)型枠にも床型枠用鋼製デッキプレートの欄に印がついておりません。本工事ではフラットデッキは使用しないと考えるべきでしょうか。ご指示願います。使用する場合は、図面にて使用範囲等の詳細をご提示願います。</p>	<p>フラットデッキの使用についての判断は受注者によるものとします。 構造計算上は土に接しないスラブ部分については荷重を見込んでいます。 ※工期短縮・施工上の取合いなどを考え使用の必要がないと判断した場合は必ずしも使用しなくても差し支えありません。</p>
11	S-013	<p>大会議室の鉄骨躯体について、2階伏図にST1と記載されていますが、詳細が不明です。詳細をご提示願います。</p>	<p>H-150×75×5×7 G.PL-6 2-M16</p>
12	S-013・022	<p>2階-S3配筋について、スラブリストに配筋要領の記載がされておられません。配筋要領の詳細を、ご指示願います。</p>	<p>短辺方向 上端筋 D13@200 下端筋 D10@200 長辺方向 上端筋 D10@200 下端筋 D10@200</p>

件名 3・4(仮称)土合地域交流・保健福祉センター建設工事

番号	図面番号等	質問	回答
13	-	ピット内人通口部の開口補強について、配筋要領が記載されておられません。人通口補強要領の詳細を、ご指示願います。	別紙の人通口補強図のとおりとします。