




## 発生物件等調書 No. 1

1 発生物件	名称	(港南)No.3汚水ポンプ	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様	水中汚水ポンプ φ300×45kw/50Hz/200v 主要材質:鉄	
	数量	1台(1.29t)	
2 撤去年月日		令和 4年 9月 2日	写真:処分状態(積込・搬出状況)
3 耐用年数		年	
4 処分制限期間		年	
5 経過年数		37年	
6 売却(予定)価額			
7 設置当時の補助率		/	
8 現在の補助率		/	
9 処分年月日			
10 その他特記事項			

## 発生物件等調書 No. 2

1 発生物件	名称	(港南)No.3ポンプ吐出弁	写真: 撤去状態(撤去材) 
	仕様	鑄鉄製電動外ねじ式 $\phi 300 \times 0.4\text{kw}/50\text{Hz}/200\text{v}$  主要材質: 鉄	
	数量	1面 (0.35t)	
2 撤去年月日		令和 4年 9月 2日	
3 耐用年数		年	
4 処分制限期間		年	
5 経過年数		37年	
6 売却(予定)価額			
7 設置当時の補助率		/	
8 現在の補助率		/	
9 処分年月日			
10 その他特記事項			

写真: 処分状態 (積込・搬出状況)

## 発生物件等調書 No. 3

1 発生物件	名称	(平泉)No.1汚水ポンプ	写真: 撤去状態(撤去材) 
	仕様	水中汚水ポンプ $\phi 150 \times 11\text{kw}/50\text{Hz}/200\text{v}$  主要材質: 鉄	
	数量	1台 (0.45t)	
2 撤去年月日		令和 4年 8月 31日	
3 耐用年数		年	
4 処分制限期間		年	
5 経過年数		30年	写真: 処分状態 (積込・搬出状況)
6 売却(予定)価額			
7 設置当時の補助率		/	
8 現在の補助率		/	
9 処分年月日			
10 その他特記事項			

## 発生物件等調書 No. 4



1 発生物件	名称	(平泉)No.2汚水ポンプ	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様	水中汚水ポンプ φ150×11kw/50Hz/200v  主要材質:鉄	
	数量	1台 (0.45t)	
2 撤去年月日		令和 4年 9月 30日	
3 耐用年数		年	
4 処分制限期間		年	
5 経過年数		30年	
6 売却(予定)価額			
7 設置当時の補助率		/	
8 現在の補助率		/	
9 処分年月日			
10 その他特記事項			

写真:処分状態 (積込・搬出状況)

## 発生物件等調書 No. 5


1 発生物件	名称	(平泉)No.1ポンプ吐出弁	写真: 撤去状態(撤去材) 
	仕様	鑄鉄製電動外ねじ式仕切弁 $\phi 150 \times 0.4\text{kw}/50\text{Hz}/200\text{v}$  主要材質: 鉄	
	数量	1台 (0.15t)	
2 撤去年月日		令和 元年 8月 31日	
3 耐用年数		年	
4 処分制限期間		年	
5 経過年数		30年	写真: 処分状態 (積込・搬出状況)
6 売却(予定)価額			
7 設置当時の補助率		/	
8 現在の補助率		/	
9 処分年月日			
10 その他特記事項			

## 発生物件等調書 No. 6

1 発生物件	名称	(平泉)No.2ポンプ吐出弁	写真: 撤去状態(撤去材) 
	仕様	鑄鉄製電動外ねじ式仕切弁 φ150×0.4kw/50Hz/200v 主要材質: 鉄	
	数量	1台 (0.15t)	
2 撤去年月日		令和 9年 9月 30日	
3 耐用年数		年	
4 処分制限期間		年	
5 経過年数		30年	
6 売却(予定)価額			
7 設置当時の補助率		／	
8 現在の補助率		／	
9 処分年月日			
10 その他特記事項			

写真: 処分状態 (積込・搬出状況)

## 発生物件等調書 No. 7

1 発生物件	名称	(柳堀)No.1汚水ポンプ	写真: 撤去状態(撤去材) 	
	仕様	槽外設置形水中汚水ポンプ φ200×11kw/50hz/200v  主要材質:鉄		
	数量	1台(0.7t)		
2 撤去年月日		令和 4年 9月 20日		
3 耐用年数		年		
4 処分制限期間		年		
5 経過年数		33年		写真: 処分状態 (積込・搬出状況)
6 売却(予定)価額				
7 設置当時の補助率		／		
8 現在の補助率		／		
9 処分年月日				
10 その他特記事項				



## 発生物件等調書 No. 8


1 発生物件	名称	(柳堀)No.2汚水ポンプ	写真: 撤去状態(撤去材) 
	仕様	槽外設置形水中汚水ポンプ φ200×11kw/50hz/200v 主要材質:鉄	
	数量	1台(0.7t)	
2 撤去年月日		令和 4年 11月 21日	
3 耐用年数		年	
4 処分制限期間		年	
5 経過年数		33年	
6 売却(予定)価額			
7 設置当時の補助率		/	
8 現在の補助率		/	
9 処分年月日			
10 その他特記事項			


写真: 処分状態 (積込・搬出状況)

## 発生物件等調書 No. 9

1 発生物件	名称	污水管・電線管類	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様	各ポンプ場逆止弁 港南污水吐出管 平泉No.2,No.3污水吐出管  主要材質:鉄	
	数量	1式(1.0t)	
2 撤去年月日	令和 元年 11月 7日		
3 耐用年数	年		
4 処分制限期間	年		
5 経過年数	一年		
6 売却(予定)価額			
7 設置当時の補助率	/		
8 現在の補助率	/		
9 処分年月日			
10 その他特記事項			

写真:処分状態 (積込・搬出状況)

## 発生物件等調書 No. 10

1 発生物件	名称	ステンレスくず	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様	港南ガイドパイプ 平泉No.1汚水吐出管、ガイドパイプ、床貫通スリーブ 柳堀ポンプベース  主要材質:ステンレス	
	数量	1式(0.15t)	
2 撤去年月日	令和 元年 11月 7日		
3 耐用年数	年		
4 処分制限期間	年		
5 経過年数	一年	写真:処分状態(積込・搬出状況)	
6 売却(予定)価額			
7 設置当時の補助率	/		
8 現在の補助率	/		
9 処分年月日			
10 その他特記事項			

## 発生物件等調書 No. 11

1 発生物件	名称	配線類	写真:撤去状態(撤去材) 	
	仕様	電線くず類		
	数量	1式(0.05t)		
2 撤去年月日		令和 元年 11月 7日		
3 耐用年数		年		
4 処分制限期間		年		
5 経過年数		一年		写真:処分状態(積込・搬出状況)
6 売却(予定)価額				
7 設置当時の補助率		/		
8 現在の補助率		/		
9 処分年月日				
10 その他特記事項				