

平成29年4月1日

耐震化状況一覧

■小学校の耐震化状況 (非木造で、2階建以上または面積200㎡以上)

耐震性がある棟							耐震補強が必要及び耐震性の確認を必要とする棟			
学 校 名	建築年	棟番号	建物区分	構造	階数	面 積	調査・診断年度	耐震診断の方法	最小Is値	耐震化進捗状況
息栖小学校	S47	2	校	R	3	1,243	-	耐震補強済	-	H23 補強工事完了
	H25	11	校	R	3	4407	-	改築済	-	H25 改築工事完了
	S49	5	校	R	3	2,673	-	耐震補強済	-	H23 補強工事完了
	H13	9	校	S	2	522	-	新耐震	-	
	S47	6	屋	S	2	1,059	-	耐震補強済	-	H28 補強工事完了
深芝小学校	H17	1	校	R	2	6,433	-	新耐震	-	
	H17	2	屋	R	2	1,459	-	新耐震	-	
軽野小学校	S47	10-1	校	R	3	1,046	-	耐震補強済	-	H24 補強工事完了
	S51	10-2	校	R	3	1,130	-	耐震補強済	-	H24 補強工事完了
	S57	15	校	R	4	2,770	-	耐震補強済	-	H24 補強工事完了
	S47	11	屋	S	2	1,066	-	耐震補強済	-	H27 補強工事完了
軽野東小学校	S46	1-1	校	R	3	1,227	-	耐震補強済	-	H22 補強工事完了
	S50	1-2	校	R	3	2,254	-	耐震補強済	-	H22 補強工事完了
	S55	1-3	校	R	3	1,454	-	耐震補強済	-	H22 補強工事完了
	S50	1-5	校	R	3	255	-	耐震補強済	-	H22 補強工事完了
	S47	2	屋	S	2	1,066	-	耐震補強済	-	H27 補強工事完了
大野原小学校	S53	1-1	校	R	3	950	-	耐震補強済	-	H24 補強工事完了
	S55	1-2	校	R	3	444	-	耐震補強済	-	H24 補強工事完了
	S53	1-4	校	R	3	2,103	-	耐震補強済	-	H24 補強工事完了
	S53	1-5	校	R	3	1,717	-	耐震補強済	-	H24 補強工事完了
	S60	11	校	R	3	798	-	新耐震	-	
	S53	6	屋	S	2	1,116	-	耐震補強済	-	H28 補強工事完了
横瀬小学校	S62	1	校	R	3	3,539	-	新耐震	-	
	S62	2	校	R	2	1,420	-	新耐震	-	
	H2	7	校	R	3	886	-	新耐震	-	
	S63	3	屋	R	2	1,079	-	新耐震	-	
大野原西小学校	H3	1	校	R	3	4,781	-	新耐震	-	
	H4	6	屋	R	2	1,378	-	新耐震	-	
柳川小学校	S48	10-1	校	R	3	1,522	-	耐震補強済	-	H24 補強工事完了
	S51	10-2	校	R	2	939	-	耐震補強済	-	H24 補強工事完了
	S53	12-1	屋	S	2	931	-	耐震補強済	-	H25 補強工事完了
太田小学校	S49	8-1	校	R	3	484	-	耐震補強済	-	H25 補強工事完了
	S49	8-2	校	R	3	1,090	-	耐震補強済	-	H25 補強工事完了
	S55	13	校	R	3	1,288	-	耐震補強済	-	H25 補強工事完了
	S53	10	屋	S	2	869	-	耐震補強済	-	H27 補強工事完了
須田小学校	H21	14	校	R	2	1,694	-	改築済	-	H21 改築工事完了
	S55	6	校	R	2	672	-	2次診断	-	H23 2次診断完了
	H5	12	校	R	2	999	-	新耐震	-	
	S52	5	屋	S	2	869	-	耐震補強済	-	H27 補強工事完了
波崎小学校	S48	20	校	R	3	2,979	-	耐震補強済	-	H21 補強工事完了
	S51	23	屋	S	2	869	-	耐震補強済	-	H28 補強工事完了
波崎西小学校	H22	22	校	R	3	2,051	-	改築済	-	H22 改築工事完了
	S48	16	校	R	3	1,251	-	耐震補強済	-	H25 補強工事完了
	S57	18	校	R	2	433	-	新耐震	-	
	S52	17	屋	S	2	873	-	耐震補強済	-	H26 補強工事完了
矢田部小学校	S50	12-1	校	R	3	2,355	-	耐震補強済	-	H25 補強工事完了
	S53	15	屋	S	2	869	-	耐震補強済	-	H26 補強工事完了
植松小学校	S45	1-1	校	R	2	1,027	-	耐震補強済	-	H24 補強工事完了
	S45	1-2	校	R	2	800	-	耐震補強済	-	H24 補強工事完了
	S45	1-3	校	R	2	310	-	耐震補強済	-	H24 補強工事完了
	S52	1-4	校	R	2	860	-	耐震補強済	-	H24 補強工事完了
	S55	8-1	校	R	2	1,330	-	耐震補強済	-	H24 補強工事完了
	S47	2	屋	S	1	700	-	耐震補強済	-	H25 補強工事完了
土合小学校	S57	1	校	R	3	2,679	-	新耐震	-	
	S58	5	屋	R	2	917	-	新耐震	-	

■中学校の耐震化状況 (非木造で、2階建以上または面積200㎡以上)

			耐震性がある棟				耐震補強が必要及び耐震性の確認を必要とする棟			
学 校 名	建築年	棟番号	建物区分	構造	階数	面 積	調査・診断年度	耐震診断の方法	最小Is値	耐震補強進捗状況
神栖第一中学校	S45	1-1	校	R	2	1,466	-	耐震補強済	-	H24 補強工事完了
	S47	3-1,2	校	R	4	1,331	-	耐震補強済	-	H24 補強工事完了
	S57	12	校	R	3	1,479	-	2次診断	-	H22 2次診断完了
	H6	19	屋	R	2	1,303	-	新耐震	-	
	S55	11	格	S	1	487	-	耐震補強済	-	H28 補強工事完了
神栖第二中学校	S47	1-1	校	R	3	2,075	-	耐震補強済	-	H22 補強工事完了
	S41	2	校	R	2	777	-	耐震補強済	-	H22 補強工事完了
	S47	3	校	R	3	988	-	耐震補強済	-	H22 補強工事完了
	S47	4-1	屋	S	2	1,500	-	耐震補強済	-	H26 補強工事完了
	S54	9	格	S	1	445	-	耐震補強済	-	H26 補強工事完了
神栖第三中学校	H24	13	校	R	3	4,791	-	改築済	-	H23 改築工事完了
	S56	6-1,2	校(格)	R	2	1,328	-	2次診断	-	H23 2次診断完了
	H9	10-1,3	屋(部)	R	2	1,638	-	新耐震	-	
神栖第四中学校	S59	1	校	R	4	5,222	-	新耐震	-	
	S59	2-6	校	R	3	201	-	新耐震	-	
	H5	7	校	R	2	862	-	新耐震	-	
	S59	2-1,2	屋(格)	R	3	2,249	-	新耐震	-	
波崎第一中学校	H26	23	校	R	3	5,208	-	改築済	-	H26 改築工事完了
	S54	1-4	校	R	2	573	-	2次診断	-	H20 2次診断完了
	S57	17	屋	R	2	1,180	-	新耐震	-	
	S47	13	格	S	1	311	-	耐震補強済	-	H28 補強工事完了
波崎第二中学校	S47	9-1	校	R	2	1,150	-	耐震補強済	-	H25 補強工事完了
	S48	9-2	校	R	2	1,265	-	耐震補強済	-	H25 補強工事完了
	S56	11-1,2	校(格)	R	3	1,368	-	耐震補強済	-	H25 補強工事完了
	S45	5	屋	S	2	766	-	耐震補強済	-	H27 補強工事完了
波崎第三中学校	S43	1	校	R	2	1,437	-	耐震補強済	-	H22 補強工事完了
	S43	2-1	校	R	2	925	-	耐震補強済	-	H22 補強工事完了
	S60	13	校	R	2	882	-	新耐震	-	
	H4	14	校	R	2	391	-	新耐震	-	
	H12	16	屋	R	2	1,642	-	新耐震	-	
	S49	9	格	S	1	348	-	耐震補強済	-	H28 補強工事完了
波崎第四中学校	S59	1	校	R	3	2,309	-	新耐震	-	
	S59	3	校	R	3	1,055	-	新耐震	-	
	S61	4	屋	R	2	1,338	-	新耐震	-	

■幼稚園の耐震化状況

耐震性がある棟											耐震補強が必要及び耐震性の確認を必要とする棟		
園 名	建築年	棟番号	建物区分	構造	階数	面 積	診断年度	耐震診断の方法	最小Is値	耐震補強進捗状況			
うずも幼稚園	H10	5	校	W	1	977	-	新耐震	-				
石神幼稚園	S47	1	校	S	1	536	-	耐震補強済	-	H28 補強工事完了			
大野原幼稚園	S54	1-1	校	S	1	529	-	耐震補強済	-	H27 補強工事完了			
植松幼稚園	S46	1-1	校	S	1	496	H26	2次診断	0.06	H31 こども園新設予定			
明神幼稚園	S50	1	校	S	1	500	H26	2次診断	0.04	H30 こども園新設予定			
須田幼稚園	S56	3	校	S	1	354	-	耐震補強済	-	H28 補強工事完了			

【神栖市立小学校・中学校・幼稚園 耐震化状況総括表】

平成29年4月1日現在

▼小学校

単位:棟

全 校 数	建物種別	対象棟数	耐震性がある棟数			耐震性が必要及び確認を必要とする棟数			
			新耐震基準	耐震補強済 ・改築済	合 計	耐力度調査	2次診断	耐震化優先度調査	合 計
15校	校 舎	40	11	29	40	0	0	0	0
	体育館	15	4	11	15	0	0	0	0
	合 計	55	15	40	55	0	0	0	0

▼中学校

単位:棟

全 校 数	建物種別	対象棟数	耐震性がある棟数			耐震性が必要及び確認を必要とする棟数			
			新耐震基準	耐震補強済 ・改築済	合 計	耐力度調査	2次診断	耐震化優先度調査	合 計
8校	校 舎	22	10	12	22	0	0	0	0
	体育館	8	6	2	8	0	0	0	0
	格技場・その他	4	0	4	4	0	0	0	0
	合 計	34	16	18	34	0	0	0	0

▼幼稚園

単位:棟

全 校 数	建物種別	対象棟数	耐震性がある棟数			耐震性が必要及び確認を必要とする棟数			
			新耐震基準	耐震補強済 ・改築済	合 計	耐力度調査	2次診断	耐震化優先度調査	合 計
6園	園 舎	6	1	3	4	0	2	0	2
	合 計	6	1	3	4	0	2	0	2